

**Tabela II. Karta Kąpieliska**

Krajowy kod Kąpieliska: 2604PKAP0039						Nazwa i adres kąpieliska: Zalew na zbiorniku wodnym „Cedzyna” na rzece „Lubrzance”				
Lp.	Rok	Właściwy państwowy inspektor sanitarny <sup>1)</sup>	Ocena bieżąca jakości wody			Ocena sezonowa jakości wody <sup>2)</sup>	Klasyfikacja <sup>3)</sup>	Zakaz kąpeli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego		Aktualizacja informacji <sup>4)</sup>
			Data badania	Wynik oceny <sup>5)</sup>	Przyczyna wydania oceny stwierdzające j nieprzydatność wody do kąpeli			Zakaz kąpeli w danym sezonie kąpielowym <sup>6)</sup>	Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego	
1	2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach	15.06.2023	Woda przydatna do kąpeli	-	-	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.

<sup>2)</sup> Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu.

<sup>3)</sup> Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.

<sup>4)</sup> Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.

<sup>5)</sup> Woda przydatna do kąpeli albo woda nieprzydatna do kąpeli.

<sup>6)</sup> Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.