

Proace utrzymaniowe na drogach w zarządzie Gminy Górno						Bardzo Ważne		
						Ważne		
						Można Odłożyć		
Lp.	Numer Urzędu Marsz.	Nazwa drogi	POTRZEBY					
			nawierzchnia	pobocza	rowy /odwodnienie	przepust pod drogą	inne	
1.	325001T	Cedzyna - Cedzyna Górna	naprawa spękanej nawierzchni asfaltowej ul. Cedrowej i Brzozowej	ścinka poboczy (ok. 700 m*4)	czyszczenie rowu wzdłuż ul Cedrowej Górno (ok. 700 m*2)	czyszczenie przepustu przy zjeździe na drogę szybkiego ruchu		
			przebudowa niwelety przy ul Cedrowej z gminą Masłów (w celu skierowania wody do rowu - do obserwacji po omuleniu rowu					
2.	325002T	Cedzyna - Zalew - Pastwiska		ścinka poboczy 960	czyszczenie rowu 960			
3.	325003T	Kopcówka - Skąła - Leszczyny	wymiana spękanej nawierzchni	ścinka poboczy (770*2)	czyszczenie rowu wymiana/ korytek ściekowych	wymag aprzebudowy	regulacja pasa drogowego	
4.	325004T	Radlin - Leszczyny - Skąła			odwodnienie odcinka o nawierzchni tłucznowej i gruntowej			
5.	325005T	Bęczków Niwy przez wieś	bieżące monitorowanie ubytków w nawierzchni	ścinka poboczy (1200*2)	do przeanalizowania po ścinie poboczy przeanalizować odtworzenie rowów			
			wymiana nawierzchni stan nawierzchni wymaga całkowitej wymiany					
			łata bitumiczna + podbudowa na dł 120 m w celu przywrócenia niwelety drogi od strony zabudowań (130-136) - zapadliska po kanalizacji		korytka od strony zabudowań przy posesji 136-130 - ok 100m			
6.	325006T	Bęczków Niwy - Kopaczki - Szkoła		ścinka poboczy na dł od ulicy Wspólnej do Widokowej	odmulenie rowu do widokowej do Wspólnej			
7.	325007T	Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale		ścinka poboczy - 420*2 od ul. Widoowej do przepustu - dokończyć odcinek za przepustem do końca nawierzchni asfaltowej	odmulenie rowu: - 300 L+255 P od ul. Widoowej do przepustu - odtworzenie rowów po obu stronach drogi do przepustu do końca nawierzchni asfaltowej z wymianą przepustów po prawej stronie		zabezpieczenie skarp przepustu pod drogą z wymianą zjazdu na przepompownię fi 60	
8.	325008T	Krajno Wymiślona - Krajno Parcele - Kościół	odcinek Krajno Owczarnia do całkowitej wymiany - od Owczarni do zakrętu D19 stronę Bęczkowa do całkowitej wymiany z rowami	ścinka poboczy - 380*2 -1000*2	rowy do odmulenia - całość - wymiana płyt ażurowych w rowie od Krajno Owczarnia do zakrętu w stronę Bęczkowa z odtworzeniem rowu	przyczółek do wymiany i czyszczenie przepustu przy skrzyżowaniu z ul. Górki	przystawienie przystanku z wykonaniem przepustu przy ul. Górki - Wymiana przepustu pod przystankiem przy Kościele i przestawienie przystanku z przepustem po przeciwnej stronie łącznie 3 przepusty o szer 5m	
9.	325009T	Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków		ścinka poboczy - 345*2 od DW od DP -1900+1500 (uzupełnienie poboczy kruszywem)	- przepust przy powiatowej do obserwacji - odmulenie rowów	- przepust przy powiatowej do obserwacji	przystawienie przystanku i przepustu pod przystanek	

10.	325010T	Krajno Pogorzele - Gajówka - Krajno Łęki - Południowa	wykonanie bieżących napraw nawierzchni asfaltowej	ścinka poboczy -950*2 od DW od zakrętu - przy podwiatraczu	wpoprawa płyt w rowach	przy Podwiatraczu zapadnięcie na przepuście: poprawa wlotu i udrożnienia	ażury przy DP w rowie
11.	325011T	Górno - Bęczków Niwy					
12.	325012T	Górno Parcele - do Waldona					
13.	325013T	Górno Parcele - Okrężna					
14.	325014T	Górno Parcele - przy kolejce	przełgą na jesień kruszywo				
15.	325015T	Wola Jachowa - Pipała - szkoła					
16.	325016T	Wola Jachowa - Pipała - Górno Rudki					
17.	325017T	Górno Zawada - Górno Bór	przełgą na jesień kruszywo				budowa drogi PFU
18.	325018T	Radlin Kulbanicka - Górno zawada					
19.	325019T	Radlin - Ogrodzenie - Leśniczówka		ścinka poboczy - 1300*2 od DK od końca		odmalenie przepustu	
20.	325020T	Skorzeszyce - Pipała - Smyków		ścinka poboczy	odmalenie rowów		
21.	325021T	Bęczków Niwy - Górno Bór					
22.	325022T	Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki	naprawa nawierzchni z tłuczni kamiennego odcinek około 70 m	ścinka poboczy -kontynuacja	odmalenie rorów i częściowa naprawa płyt ażurowych		
23.	325023T	Krajno - Stara Wieś - Krajno Pogorzele			wymiana przepustu przy lewiatanie na większą średnicę - umocnienie odcinka drogi od kاپiczki w górę około 141		
24.	325024T	Krajno (Szkoła) - Podwiatracze - Krajno Łęki	przełgą - wyrównanie nawierzchni gruntowo tłuczniowej				
25.	325025T	Skorzeszyce - Cmentarz	usunięcie ubytków w nawierzchni asfaltowej i uskoków na moście miejsca łączenia oraz pęknięcia do obserwacji w 2024				prace utrzymaniowe przy moście
26.	325026T	Krajno - Stara Wieś - Podwiatracze					umocnienie skarpy przy DG24
27.	325027T	Bęczków Komorniki - Do Młyna		ścinka poboczy	udrożnienie rowów	odmalenie przepustu	
28.	325028T	Droga osiedlowa nr 1 (Górno Osiedle)(147/56)					
29.	325029T	Droga osiedlowa nr 2 (Górno Osiedle)(147/57)					
30.	325030T	Droga osiedlowa nr 3 (Górno Osiedle)(147/59)		ścinka poboczy			
31.	325031T	Droga osiedlowa nr 4 (Górno Osiedle)(147/58)					
32.	325032T	Droga osiedlowa nr 5 (Górno Osiedle)(147/61)		ścinka poboczy			
33.	325033T	Droga osiedlowa nr 6 (Górno Osiedle)(147/120)		ścinka poboczy			
34.	325034T	Droga osiedlowa nr 7 (Górno Osiedle)(147/55)					
35.	325035T	Droga osiedlowa nr 8 (Górno Osiedle)(147/76)		ścinka poboczy			
36.	325036T	Droga osiedlowa nr 9 (Górno Osiedle)(147/121)		ścinka poboczy			
37.	325037T	Droga osiedlowa nr 10 (Górno Osiedle)(147/122)		ścinka poboczy			
38.	325038T	Droga osiedlowa nr 11 (Górno Osiedle)(147/163)		ścinka poboczy			
39.	325039T	Droga osiedlowa nr 12 (Górno Osiedle)(147/150)		ścinka poboczy			
40.	325040T	Droga osiedlowa nr 13 (Górno Osiedle)(147/151)					
41.	325041T	Droga przy Starym Kamieniołomie w Górnie					

42.	325042T	Górno Parcele - Krajno Parcele - Goździec	przegląd - wyrównanie nawierzchni tłuczniowej				
43.	325043T	Wola Jachowa - Górno Parcele - Krajno Parcele - Krajno Drugie	przegląd - wyrównanie nawierzchni tłuczniowej				
44.	325044T	Krajno Zagórze - Od Pomnika		ścinka poboczy	naprawa płyt ażurowych w rowach -odmalenie rowów	oczyszczyć wlot i wylot	
45.	325045T	Krajno Parcele - Bęczków Górka	przegląd - wyrównanie nawierzchni tłuczniowej				
46.	325046T	Bęczków - Za Szkołą					
47.	325047T	Górno Parcele - Do Cmentarza					
48.	325048T	Krajno Drugie -Wymyślona Bęczków			odmalenie rowów		
49.	325049T	Droga za ośrodkiem zdrowia w Górnice					
50.	325050T	Leszczyny - droga na cmentarz			ażury do poprawy		
51.	325051T	Radlin - Ogrodzenie					
52.	325052T	Radlin - Ogrodzenie -Pod Lasem					
		OD. 3 stycznia 2024 r.					
		Droga nr 6 (ul. Różana) od km 0+000 do km 1+000					
		Droga techniczna (ul. Dolna) od km 0+000 do km 0+440					
		DG000871T (ul. Szkolna) od km 0+132 do km 0+163					
		DG000871T (ul. Mostowa) od km 0+005 do km 0+349					
		DG000871T (ul. Szklana) od km 0+349 do km 0+376,60					
		Droga nr 9 (ul. Górna) od km 0+000 do km 0+793					
		Droga nr 7 (ul. Modrzewiowa) od km 0+000 do km 0+539					
		Drogi Wewnętrzne					
	dz. Nr 187/4	Leszczyny DP 1309T - DW 745					
	dz nr 589	Krajno Pierwsze Szkoła pomiędzy 325024 a 325026					
	dz. nr 803/9	Leszczyny - łącznik DP1308T - DP 1308T (ul. Rodzinna)					
	dz. nr 28/3 28/13	Górno Parcele równoległa do 325013T					
	dz nr 377/2 212/2	Skorzeszyce - od DP 1317T (ul. Kwiatowa)					
	dz. Nr 1330	Skorzeszyce od DP 1317 do pół					
	dz. Nr 1394	Skorzeszyce od DP 1317T do P. Jawora					
	dz nr 1041/3	Skorzeszyce od DP 1317T (ul. Miodowa)					
		Wola Jachowa droga do szkoły					
		Droga do Oczyszczalni Cedzyna					
	dz. Nr 605, 622	Bęczków Komorniki II (ul. Spacerow, ul. Skala)	*-wyrównanie nawierchni tłuczniowej *ul. Skala asfaltowa nawierchnia do wymiany z podbudową		odmalenie rowów przy ul. Skala - ażury do przełożenia		
	dz. Nr 503	Bęczków koło Stróżnej (ul. Wspólna)	przegląd jesienią (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)	ścinka poboczy	odmalenie rowów przy odcinku o nawierzchni asfaltowej		
	dz. Nr 247/1	Leszczyny droga do przepompowni (ul. Przy Wąwozie)	przegląd jesienią (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
		Krajno - droga na cmentarz	przegląd jesienią (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
	dz. Nr 213/2	Leszczyny od DP 1308T ul. Leśna	przegląd jesienią (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
	dz. Nr 46/2	Cedzyna ul. Łąkowa	przegląd jesienią (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
	dz nr 147/183	Górno Osiedle od 325038T do działki 147/176	przegląd jesienią (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
	dz nr. 1189	Droga od Szkoły Podstawowej do kamieniołomu (ul. Przemysłowa)	przegląd jesienią (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
	325048 T	Krajno Pierwsze - Wymyślona - Bęczków	przegląd jesienią (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
	dz. Nr 594	Leszczyny ul. Zakościelna	przegląd jesienią (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				

	dz. Nr 141	Cedzyna ul. Polna	przeгляд jesieni (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
	dz. Nr 15	Leszczyny Kopcówki - ul. Klonowa	przeгляд jesieni (wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
	dz nr 229	Cedzyna ul. Mała	przeгляд jesieni (wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
		Cedzyna Parking przy tamie (droga dojazdowa wraz z miejscami parkingowymi)	przeгляд jesieni (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
		Leszczyny Parking przy zalewie (droga dojazdowa wraz z miejscami parkingowymi)	przeгляд jesieni (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
	dz. Nr 1124	Droga Wola Jachowa -Skorzeszyce	przeгляд jesieni (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
	dz. Nr 202	Droga Krajno Drugie Łęki do źródelka	przeгляд jesieni (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
	dz. Nr 469	Droga Skorzeszyce między DK 74 a DP 1317T (ul. Lipowa)	przeгляд jesieni (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
	dz.Nr 314/35	Leszczyny droga przy Hotelach (ul. Akacyjowa)	przeгляд jesieni (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
		Złobek Cedzyna i droga dojazdowa					
		Bęczków ul. Miła	przeгляд jesieni (Wyrównanie nawierzchni + kroszywo)				
		Radlin przy aptece					
		drogi gruntowe	wyrównanie nawierzchni				uszkodzona ścianka przepustu

Z up. Wójta Gminy
Anita Broła
mgr Anita Zalewa-Broła
Sekretarz Gminy