





I depresja

II depresja

III depresja

stabilizacja zwierciadła wody



Wyniki pompowania pomiarowego otworu S-1 na działce nr 617/2 w miejscowości Radlin (22÷25.05.2021 r.)